

18 novembre 2021

A10 - Travaux de réparation des dispositifs de sécurité sur l'échangeur de Poitiers sud (n°30)

Afin d'assurer la sécurité et le confort des conducteurs, VINCI Autoroutes engage des travaux de réparation des glissières de sécurité au niveau des bretelles de l'échangeur de Poitiers-sud (n°30) sur l'autoroute A10. A cette occasion, VINCI Autoroutes engagera des travaux préparatoires à la future rénovation des chaussées. Cette opération nécessite la fermeture de ces bretelles le mardi 23 novembre prochain, de 8h à 18h. Des itinéraires de déviation seront proposés pendant la durée de l'intervention.

Fermeture de l'entrée de l'échangeur Poitiers-sud (n°30) en direction de Bordeaux

Les conducteurs devront rejoindre l'A10 en direction de Paris, sortir à Poitiers-nord (n°29) afin de faire demi-tour au rond-point pour reprendre l'A10 à ce même échangeur, en direction de Bordeaux.

Fermeture de la bretelle d'accès à l'A10 depuis Angoulême via la N10

En provenance d'Angoulême, les conducteurs devront poursuivre sur la Nationale et faire demi-tour au rond-point de la Saulaie afin de rejoindre l'entrée de l'A10 à Poitiers-sud.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :

- **Radio VINCI Autoroutes (107.7)**
- **Le 3605**, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d'appel)
- **L'Application gratuite Ulys pour smartphone** : trafic en temps réel
- **Le site Internet www.vinci-autoroutes.com**
- **Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes; @A10Trafic**