

A85-Travaux de rénovation de la chaussée sur la bretelle de sortie de l'échangeur de Romorantin

Afin d'assurer la sécurité et le confort de conduite de ses clients, VINCI Autoroutes engage des travaux de rénovation sur l'A85 au niveau de la chaussée de la bretelle de sortie de Romorantin (n°14) depuis Vierzon. Ces travaux surviennent à la suite d'un accident de poids lourd récemment survenu et qui avait endommagé la chaussée. Cette opération nécessite la fermeture ponctuelle de cette bretelle le jeudi 18 novembre, de 10h à 13h.

Des conditions de circulation modifiées

Jeudi 18 novembre de 10h à 13h : fermeture de la bretelle de sortie Romorantin (n°14) depuis Vierzon.

Compte tenu de la fermeture ponctuelle le 18 novembre prochain, de 10h à 13h, de la bretelle de sortie Romorantin (n°14) depuis Vierzon, tous les conducteurs en provenance de Vierzon seront invités à poursuivre sur l'A85 en direction de Tours, jusqu'à l'aire de services de Romorantin. Ils pourront alors faire demi-tour au rondpoint de l'aire pour revenir sur leur pas et sortir à l'échangeur de Romorantin (n°14).

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :

- **Radio VINCI Autoroutes (107.7)**
- **Le 3605**, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d'appel)
- **L'Application gratuite Ulys pour smartphone** : trafic en temps réel
- **Le site Internet www.vinci-autoroutes.com**
- **Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A85Trafic**