

Circulation perturbée sur l'A89 en direction de Lyon au niveau de la sortie Mansac Terrasson n°18 suite à un accident impliquant un poids lourd

Un accident impliquant un poids lourd s'est produit ce jour vers 13h40 sur l'autoroute A89 au niveau de l'échangeur de Mansac Terrasson (n°18), en direction de Lyon. Le poids lourd, qui circulait en direction de Lyon, s'est renversé sur l'ensemble des voies, y compris la bande d'arrêt d'urgence. Une partie de son chargement est tombée sur les deux voies de l'autre sens de circulation, en direction de Bordeaux. Cet événement entraîne la coupure de l'autoroute A89 en direction de Lyon, avec cependant une déviation possible pour les conducteurs, qui peuvent sortir à l'échangeur de Mansac Terrasson n°18 afin de rentrer sur l'A89 à ce même échangeur. En direction de Bordeaux, la circulation s'effectue exceptionnellement sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau de l'accident.

Les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour permettre l'intervention des secours, puis pour procéder à l'évacuation du véhicule impliqué afin de rétablir au plus vite des conditions normales de circulation.

Cet événement n'engendre pas de bouchon.

En conséquence, des mesures de gestion du trafic sont mises en place pour l'ensemble des véhicules en direction de Lyon :

- Sortie obligatoire à l'échangeur de Mansac Terrasson (n°18)

VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement sur ce secteur.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :

- **Radio VINCI Autoroutes (107.7)**
- **Le 3605**, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d'appel)
- **L'Application gratuite Ulys pour smartphone** : trafic en temps réel
- **Le site internet www.vinci-autoroutes.com**
- **Les comptes Twitter** : @VINCIAutoroutes ; @A89Trafic

Contact Presse : 01 55 94 76 40