

Perturbations sur l'A10 après la sortie Sainte-Maure-de-Touraine vers Paris suite à un accident

Un accident impliquant 1 voiture s'est produit ce jour vers 07h30 sur l'autoroute A10 entre les échangeurs de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) et de Monts-Sorigny (n°24.1), en direction de Paris, entraînant des perturbations en direction de Paris après la sortie Sainte-Maure.

Cet événement engendre un ralentissement sur l'autoroute A10 en direction de Paris après la sortie n°25 Sainte-Maure-de-Touraine. La circulation des véhicules s'effectue uniquement en passant par l'aire de services de La Fontaine Colette, située aux abords de l'accident.

Le véhicule accidenté ayant endommagé des équipements de sécurité et répandu du carburant sur la chaussée, les équipes de VINCI Autoroutes sont mobilisées pour évacuer le véhicule, réparer les glissières de sécurité, raboter et remplacer la chaussée au niveau de la zone de l'événement. Ces opérations devraient se poursuivre jusqu'en début d'après-midi.

En conséquence, des mesures de gestion du trafic ont été mises en place sur l'A10 pour contourner cette difficulté :

- sortie conseillée à Sainte-Maure-de-Touraine (n°25) en provenance de Poitiers,
- accès déconseillé à l'A10 en direction de Paris au niveau de l'échangeur de Sainte-Maure-de-Touraine (n°25).

Les équipes de VINCI Autoroutes recommandent d'être très prudent sur le passage par l'aire de services de La Fontaine Colette, où circulent un grand nombre de véhicules et de piétons, et de bien s'informer avant tout déplacement sur ce secteur.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :

- **Radio VINCI Autoroutes (107.7)**
- **Le 3605**, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d'appel)
- **L'Application gratuite Ulys pour smartphone** : trafic en temps réel
- **Le site internet www.vinci-autoroutes.com**
- **Les comptes Twitter** : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic

Contact Presse : 01 55 94 70 22