

Reprise de la circulation sur l'A10 au niveau de Pons (n°36) en direction de Bordeaux

La circulation a repris sur l'A10 au niveau de Pons (n°36) en direction de Bordeaux. Un accident impliquant un camion s'est produit ce jour vers 6h30 sur l'autoroute A10 entre les échangeurs de Pons (n°36) et Mirambeau (n°37) nécessitant la coupure de l'A10. L'échangeur de Pons (n°36) est de nouveau ouvert à la circulation. Les conditions de circulation sont rétablies sur la voie de droite.

Les équipes de VINCI Autoroutes se sont mobilisées pour permettre l'intervention des secours, puis pour procéder à l'évacuation du poids lourd renversé sur les voies, ainsi que de son chargement. Les équipes poursuivent actuellement les réparations sur les glissières de sécurité.

En direction de Bordeaux : la circulation a repris sur la voie de droite, la voie de gauche reste fermée à la circulation (réparation des glissières de sécurité).

En direction de Paris : la voie de gauche reste fermée à la circulation (réparation des glissières de sécurité).

L'échangeur de Pons (n°36) est de nouveau ouvert à la circulation (entrée et sortie) en direction de Bordeaux.

VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement sur ce secteur.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :

- **Radio VINCI Autoroutes (107.7)**
- **Le 3605**, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d'appel)
- **L'Application gratuite Ulys pour smartphone** : trafic en temps réel
- **Le site internet www.vinci-autoroutes.com**
- **Les comptes Twitter : @VINCIAutoroutes ; @A10Trafic**

Contact Presse : 01 55 94 76 40