

A54 – Circulation rétablie entre l'échangeur de Nîmes Garons (n°2) et la barrière de péage d'Arles suite à un accident en direction de Salon de Provence

Un accident s'est produit ce jour vers 06h57 sur l'autoroute A54 entre l'échangeur de Nîmes Garons (n°2) et la barrière de péage d'Arles en direction de Salon de Provence. Cet événement a entraîné une interruption de la circulation dans ce secteur pour l'ensemble des véhicules en direction de Salon de Provence. Depuis 9h00, la circulation est rétablie en direction de Salon de Provence.

Les équipes de VINCI Autoroutes se sont mobilisées pour permettre l'intervention des secours, puis pour procéder à l'évacuation du poids lourd accidenté et aux réparations d'urgence afin de rétablir au plus vite des conditions normales de circulation.

En conséquence, les mesures suivantes mises en place pour contourner la difficulté en direction de Salon de Provence ont été levées à 9h11 :

- Sortie obligatoire et entrée interdite à Nîmes Garons (n°2) pour tous les véhicules

Cet événement a entraîné un bouchon de 8 km en direction de Salon de Provence et un bouchon de 4,5 km en direction de Nîmes. VINCI Autoroutes recommande de bien s'informer avant tout déplacement sur ce secteur.

Un dispositif pour informer les clients en temps réel :

- **Radio VINCI Autoroutes (107.7)** et son application
- **Le 3605**, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d'appel)
- **L'Application gratuite Ulys pour smartphone** : trafic en temps réel
- **Le site internet www.vinci-autoroutes.com**
- **Les comptes X (ex-Twitter) : @VINCIAutoroutes, @A54Trafic**

Contact Presse : 01 55 94 76 40